

IM NOTFALL

Ruhe bewahren.

112

WERKSNOTRUF

verbindet mit dem
Pförtner

Der Pförtner löst die interne Alarmierung aus
und verständigt bei Bedarf die Feuerwehr.

- 1 Gefahrenbereich verlassen.
- 2 112 wählen, Ereignis und Standort nennen.
- 3 Anweisungen des Pförtners und unserer Mitarbeitenden befolgen.
- 4 Gekennzeichneten Sammelplatz aufsuchen. 

PFÖRTNER · DIREKT

02304 / 106362

0170 / 5695851

Alle Unfälle sind unverzüglich dem Pförtner zu melden.

AUF DEM WERKSGELÄNDE

Sicher unterwegs



Es gilt die StVO.



Fotografieren ist untersagt.



Rauchverbote beachten.

2 m

Mindestens 2 m Abstand zu Gleisanlagen halten.

- Werksgelände nur in Begleitung betreten.
- Immer beim Pförtner anmelden.

TYPISCHE GEFAHREN



Stapler- und
Rangierverkehr



Schwebende
Lasten



Heiße
Oberflächen



Stolperkanten



Gekennzeichnete
Wege benutzen



Handläufe
benutzen

SCHWERTER PROFILE GmbH

Sicherheitshinweise für Besucher

Herzlich willkommen bei Schwerter Profile.

Ihre Sicherheit ist uns wichtig. Bitte beachten Sie diese Hinweise während Ihres Aufenthalts und folgen Sie den Anweisungen unserer Mitarbeitenden.


IN WERKSHALLEN VERPFLICHTEND



Helm




Sicherheits-
schuhe



Gehörschutz

Anweisungen vor Ort beachten.



ZEICHEN AUF DER KARTE



Sammelplatz



Defibrillator



Brandmelder



Feuerlöscher



Erste Hilfe



Notausgang

WEITERE RETTUNGS- UND BRANDSCHUTZZEICHEN